DLP 23-10-86002443

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
62, avenue Nationale - La Neuvillette
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel :
Edition A ou B : 170 F.
Edition A + B : 323 F.



DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

BULLETIN N° 27 du 9 octobre 1986

COLZA :	**Charançon du bourgeon terminal et Altises.**
CEREALES D'HIVER :	**Pucerons et jaunisse nanisante**
POMME DE TERRE :	**Mildiou.**

CE MESSAGE EST CONSULTABLE SUR MINITEL DEPUIS LE 8 OCTOBRE.

COLZA

Stades :

Ardennes, Haute-Marne et Perthois : 3 à 4 feuilles.

Marne et Aube : 4 à 5 feuilles.

Le vol d'altises se poursuit faiblement. Par contre, des captures de charançons du bourgeon terminal sont relevées depuis plus d'une semaine dans la région, à l'exception des Ardennes.

Cette situation de vol précoce de charançons a déjà été rencontrée à l'automne 82 et s'est traduite par des dégâts très sérieux.



Pour profiter des informations par MINITEL, appeler directement le n° 36.15. et faire le code EDIMK

Tableau des captures cumulées du 29/9 au 8/10.

Situation par département	Altises	Charançons du Bourgeon terminal (c. picitarsis)
08 CARIGNAN	3	0
SEMIDE	1	0
VOUZIERS	14	0
10 COUSSEGREY	3	2
LIGNOL le CHATEAU	0	0
LHUIRE	3	0
St POUANGE	10	0
51 AVENAY L'AITRE	4	0
CUPERLY	2	3
LENHARREE	2	1
LES RIVIERES		
HENRUEL	0	0
TOURS SUR MARNE	3	2
52 BIENVILLE	13	1
BUGNIERES	0	0
CHOIGNES	3	3
LAMOTHE en BLAISY	0	3
LANGRES	0	0
VESAIGNES	0	1


P 174

Imprimerie du S.R.P.V. Champagne-Ardenne. Le Directeur Gérant J.BOUCHET. CFPPAP n° 529 AD (C SPV 1984).
IMP. E. EPPE - TROYES

Comment reconnaître le charançon du bourgeon terminal ?

Après avoir fait sécher les insectes, observer à la loupe de poche les caractères suivants :

Charançon du bourgeon terminal
Ceuthorrhynchus picitarsis




3mm. foncé presque noir, pilosité très claire.

tarses roux
tache jaunâtre à roux jonction thorax abdomen.

cache sentellaire blanchâtre.

Charançon de la tige du chou
Centhorrhynchus quadridens



3 à 3,5 mm. gris roussâtre

pattes (tarses et tibias) rousses.

tache ± blanche. Pilosité abondante à l'émergence des adultes.

Les vols de charançons sont souvent très localisés.
Seul le relevé régulier des cuvettes jaunes placées dans les parcelles vous permet de connaître le risque "charançon du bourgeon terminal".

Les dégâts de mouche du chou observés depuis 10 à 15 jours (Haute-Marne) sont limités. Il est, de toute façon, trop tard pour intervenir.

Préconisation :
Les traitements microgranulés appliqués au semis arrivent en fin de rémanence. Les parcelles seront donc sans protection dans les prochains jours.

Une intervention est vivement conseillée dans les 10 jours qui suivent la première capture de charançon du bourgeon terminal.

Pour le choix du produit, reportez-vous à la fiche "ravageurs du colza" parue dans le n° 24 du 11 septembre 1986.

CEREALES D'HIVER

Blé : semis à levée en cours.
Orge - Escourgeon : début de levée pour les plus précoces. En Haute-Marne, stade 2 feuilles pour les 1ers semis.

JAUNISSE NANISANTE :
La présence de pucerons (R. padi) est signalée sur toutes les repousses de céréales.
En culture, des colonies sont apparues sur les premières parcelles levées (15 % de pieds colonisés en terre de craie (10), 60 % à Choignes et 20 % à Darmannes (52).

Si le temps actuel se maintient, la situation va encore s'aggraver avec la migration massive de pucerons des maïs vers les parcelles levées.

Le risque "jaunisse" est particulièrement sérieux pour les semis précoces, à proximité de maïs (cas de la Haute-Marne).

Préconisation :

* **Secteurs à levée précoce avec présence de pucerons (Haute-Marne) : visitez rapidement vos parcelles et intervenir en cas de présence de pucerons.**

Dans la mesure du possible, évitez les traitements trop précoces : la météo actuelle très favorable aux pucerons et aux cultures risque de se traduire par des réinfestations des nouvelles feuilles sorties.

Nous vous rappelons que les insecticides à base de pyréthrinoïde ont généralement un bon effet de choc, mais toute nouvelle feuille sortie se trouve sans protection. Un renouvellement de la protection doit alors être envisagé si le risque "puceron" persiste.

* **Secteurs où la levée est en cours : assurer une surveillance régulière de vos parcelles dès maintenant.**

POMME DE TERRE

MILDIOU :

Situation
Des contaminations quotidiennes sont enregistrées depuis le 1er octobre dans les secteurs de Marson et de Bussy-Lettrée.

Préconisation :

Assurer une nouvelle protection si le défanage des cultures est réalisé dans plus de 8 jours.

DERNIERE MINUTE : JAUNISSE

TRAITEZ IMMEDIATEMENT LES PARCELLES DE BLE ET D'ORGE EN HAUTE-MARNE ET DANS LE BARROIS (10).

SITUATION ALARMANTE.